

1 現場視察場所・行程

- (1) 場所：川白災害防除工事，新稲穂T共和工区工事，常盤災害防除工事
- (2) 日時：2019年9月17日、13:00～18:00

2 現場説明者・参加者

- (1) 説明者：北海道開発局 小樽開発建設部 林次長， 佐々木課長
- (2) 参加者：石川，川端，所（五十音順 敬称略）

3 視察箇所

視察箇所

- ① 川白災害防除工事
平成22年7月の豪雨（129mm/h）により，表層崩壊が発生。その後，対策工事中の平成24年9～10月にのり面の変状が確認された。
- ② 新稲穂トンネルR側（山側）工事
共和一余市間に新設される新稲穂トンネルを視察した。
- ③ 常盤災害防除工事
地すべり対策として，平成25年に集水井が設置されている箇所に場所打杭工（鋼管杭）による補強工事を視察した。




写真1 川白災害防除工事



写真2 新稲穂トンネル掘削前状況




写真3 常盤災害防除工事 場所打杭工施工箇所（左），山側の集水井と既存排水施設（右）